

## Programozási háttér PIC-hez:



## Great Cow BASIC

ami a PIC-en túl AVR programszerkesztésre, fordításra és feltöltésre is alkalmas

Lépésenként :

GCBASIC download... majd telepítés  
<C:\GCB@Syn> majd tehen az asztalon

[www.gcbasic.sourceforge.net/help/](http://www.gcbasic.sourceforge.net/help/)

[www.gcbasic.sourceforge.net/examples.html](http://www.gcbasic.sourceforge.net/examples.html)

[www.greatcowbasic.com/sample-projects.html](http://www.greatcowbasic.com/sample-projects.html)

**GCBASIC fórum:**

<https://sourceforge.net/p/gcbasic/discussion/>

**GCBASIC kézikönyv:**

[www.ls-systemtechnik.de/GCBASIC-Handbuch-DE.pdf](http://www.ls-systemtechnik.de/GCBASIC-Handbuch-DE.pdf)

**GCBASIC részletes leírás:**

[www.gcbasic.sourceforge.net/help/output/pdf/](http://www.gcbasic.sourceforge.net/help/output/pdf/)

Ha szükséges  
driver K150 programozóhoz:  
PL2303\_Prolific\_DriverInstaller\_v1.18.0B.zip